



FAQ LK Värmekretsfordelare RF

Adapter som lossnar från fördelaren

Samtliga fördelare tillverkade efter **V44 2016** har den nya adaptern som säkerställer att adaptern inte lossnar från fördelarröret.

Ställdon som lossnar från adaptern

Samtliga fördelare tillverkade efter **V36 2017** har den nya adaptern som säkerställer att ställdonet inte lossnar från adaptern.

Internt läckage returventil

Fördelare tillverkade före V37 2011 **utan** blå prick på konsolen kan ha problem med internt läckage i returventilen.

Fördelare **med** blå prick på konsolen tillverkade före V37 2011 har åtgärdats tidigare.